


世界最小,螺母外径φ10的超细设计。
可将夹具、工件的干涉控制在最小的高速刀柄。

●可对应极小径立铣刀加工！


世界首创



[高刚性锥体型]

BIG-PLUS BDV基础柄 型号	DV 基础柄 型号	夹持直径 φd	φD	L	L ₁	MAX. min ⁻¹	对应夹套	对应螺母	质量 (kg)
—	DV30-MEGA6S- 60T	0.45 ~ 6.05	14	60	36	40,000	NBC6S-□	MGN6S	0.41
—	-MEGA8S- 75T	2.95 ~ 8.05	18	75	51	35,000	NBC8S-□	MGN8S	0.48
BDV40-MEGA3S- 90T	DV40-MEGA3S- 90T	0.45 ~ 3.25	10	90	60	28,000	NBC3S-□	MGN3S	0.9
-MEGA4S- 90T	-MEGA4S- 90T	0.45 ~ 4.05	12	90	60	28,000	NBC4S-□	MGN4S	1.0
-MEGA6S- 60T	-MEGA6S- 60T	0.45 ~ 6.05	14	60	30	35,000	NBC6S-□	MGN6S	0.9
- 90T	- 90T			90	60	28,000			1.0
-120T	-120T			120	90	22,000			1.1
-MEGA8S- 90T	-MEGA8S- 90T	2.95 ~ 8.05	18	90	60	28,000	NBC8S-□	MGN8S	1.0

1. 附带螺母。夹套、扳手请另行订购。
2. 质量包含螺母，不含夹套。
3. 请注意：使用时的转速受机床刚性和刀具平衡性的影响较大。因此，请将机床转速从低速开始，缓慢调整至合适的转速。



[直柄型]

BIG-PLUS BDV基础柄 型号	DV 基础柄 型号	夹持直径 φd	φD	L	L ₁	MAX. min ⁻¹	对应夹套	对应螺母	质量 (kg)
BDV40-MEGA6S- 90	DV40-MEGA6S- 90	0.45 ~ 6.05	14	90	55	35,000	NBC6S-□	MGN6S	0.9

1. 附带螺母。夹套、扳手请另行订购。
2. 质量包含螺母，不含夹套。
3. 请注意：使用时的转速受机床刚性和刀具平衡性的影响较大。因此，请将机床转速从低速开始，缓慢调整至合适的转速。

附件	配件				
美夹螺母  如需购买备用品 	美夹扳手  	美夹微型夹套  	美夹微型油封螺母 (6S、8S 用)  	夹套箱  	α锥孔清洁棒  